

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Colpech, aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0030-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Culminacion de instalación de la lamina troquelada calibre 24 en aulas y cocina




Foto 2: Culminacion de instalación de la lamina troquelada calibre 24 en aulas y cocina



Foto 3: Culminacion del pintado de las paredes de interioro




Foto 4: Culminacion del pintado de las paredes de forma exterioro




Foto 5: Sustitución de lamina de los baños y puertas de metal.




Foto 6: Culminacion del pintado de puertas de metal de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 