



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte.



Foto 3: Sustitución por lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina por capote calibre 24



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal, lijado y pintado.



Foto 6: Sustitución de chapa de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

