




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	13/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Sales Hernández
Rogelio Sales Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

Karen Alejandra Alvarado Palacios
Karen Alejandra Alvarado Palacios
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	13/09/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS




FOTO 9: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



FOTO 10: REPELLO DE MUROS Y PAREDES




FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PARED Y PINTURA






FOTO 12: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rogelio Salas Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPR




Karen Alejandra Alvarado Palacios
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G. U. E. T. P. R. S. E.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	13/09/2024




FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO








FOTO 14: MUROS PERIMETRALES




FOTO 15: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Rogelio Sales Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Karen Alejandra Alvarado Palacios
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

