



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE METAL DE BAÑO CON CHAPA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LÁMINA POR PUERTA DE METAL BAÑO



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Sales Hernández
Rogelio Sales Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Karen Alejandra Alvarado Palacios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024




FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



FOTO 9: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS




FOTO 10: REPELLO DE MUROS Y PAREDES




FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PARED Y PINTURA







FOTO 12: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Rogelio Sales Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Karen Alejandra Alvarado Palacios
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024




FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO




FOTO 14: MUROS PERIMETRALES



FOTO 15: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Rogelio Sales Hernández Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia	 Karen Alejandra Alvarado Palacios Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Aldea Cruz Quemada Santa Bárbara Huehuetenango
---	---------------------------------------	--	--