

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	16/09/2024




Foto 1: Sustitución de bomba de agua.



Foto 2: Sustitución de portón de metal con chapa de 5mts de ancho por 2.30 mts de alto.




Foto 3: Sustitución de focos ahorradores.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de canales de PVC por metal.




Foto 6: Mejoramiento de ventanas con balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo número de hojas: 10.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

