

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0555-43	FECHA:	19 de Septiembre de 2,024



Foto1: Cambio de Pintura



Foto 2: Balcones



Foto 3: Sustitucion de Puerta



Foto 4: Sustitucion de Techo Aluzinc





Foto 5: Instalacion Eléctrica



Foto 6: Puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el numero de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0555-43	FECHA:	19 de Septiembre de 2,024



Foto7: Sustitución Bomba de agua



Foto 8: Sustitución de pila de cemento



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

