



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FC  
Ve

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUILÁ ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0556-43	FECHA:	04/10/2024



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA, MODULO 1




FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA




FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL




FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LAMINA, MODULO 2




FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, MODULO 3




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

