



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIQUILÁ, ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0556-43	FECHA:	27/11/2024



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL




FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA




FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA




FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LAMINA, MODULO 2




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

