

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANJÁ, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0558-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2. Lámina en malas condiciones




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto. 4: sustitución de estructura de soporte




Foto 5: sustitución de pintura






Foto 6. Sustitución de pintura de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

