

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANJÁ, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0558-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1.



foto 2



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: sustitución de estructura de soporte



Foto 5: sustitución de pintura



Foto 6. Sustitución de pintura de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

