



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0559-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustritiución de balcones




Foto 2: Mantenimiento de puerta




Foto 3: Sustritiución de balcones




Foto 4: sustitutiución de lámina





Foto 5: Sustritiución de capote de lámina




Foto 6: Sustritiución de elemento de fijación para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

