



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0559-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de balcones



Foto 2: Mantenimiento de puerta



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de capote de lámina



Foto 6: Sustitución de elemento de fijación para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

