



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0560-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: COLOCACION DE LÁMINAS NUEVAS





Foto 2: MANTENIMIENTO DE LAS COSTAÑERAS OCCIDADAS.



PINTADO DE COSTAÑERA CON PINTURA ANTICORROSIVA




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público