



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA BARBARA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TOJCHIGUEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-10-0562-43 | FECHA: | 3/12/2024 |



Foto1: Sustitucion de techo.




Foto 2: Pintura de puerta



Foto 3: Sustitucion de techo.



Foto 4: Sustitucion de malla.




Foto 5: Pintura de pared.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

