



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	04/11/2024



Foto1: Mejoramiento de paredes, el techo no tiene suficiente altura




Foto 2: Las ventanas no cuentan con suficiente ventilacion, asimismo balcones dañados




Foto 3: Cambio de techo de lámina en malas condiciones




Foto 4: Cambio de constaneras de madera en mal estado, asimismo el techo de lámina en su parte interna




Foto 5: Mejoramineto de muro perimetral



Foto 6: sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Am Y L L

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia E.O.R.M. Aldea Santa Bárbara Huehuetenango



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

