



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CRUZ GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ GRANDE, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-6582-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Techo de fibrocemento que se encuentra en mal estado




Foto 2: Bajada de agua en los techos durante Tormenta Pilar




Foto 3: Techo de fibrocemento agrietado por lluvias y soporte de metal tipo joist oxidado en mal estado en la mayor parte.




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de portón de metal





Foto 6: Reparación de muro Perimental de Block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

