

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ GRANDE, ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-6582-43	FECHA:	07 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 3: MURO PERIMENTAL DE BLOCK CON TUBO Y MALLA.



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO RUSTICO



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

