



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ GRANDE, ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-6582-43	FECHA:	07 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO




Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 3: MURO PERIMENTAL DE BLOCK CON TUBO Y MALLA.



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO RUSTICO




Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público