



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3:



Foto 4: Sustitución de Vidrios




Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	26/11/2024




Foto1: Sustitución de Pila plástica de dos lavaderos




Foto 3: Mantenimiento y reparación de fosa séptica



Foto 4:




Foto 5: Sustitución de grifo



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

