

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre de Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0005-42	FECHA:	25 de septiembre de 2,024



Foto 1: Sustrucción de piso por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso por piso de granito



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Colocar y cambiar canales de caídas de aguas pluviales




Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico e instalación de bombillas en las aulas para mejorar la iluminación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Maria Elena Gomez Lopez

 Firma y sello del Presidente de la OFF



Luis Donel Rivas Aguirre

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público