

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA DE LA NIÑA, ALDEA EL TRAPICHILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0012-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Mantenimiento a cubierta de Lámina con pintura




Foto 2: Mejoramiento de mesa de concreto.



Foto 3: Sustitución de inodoros y puertas




Foto 4: Mantenimiento de estructura de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por piso granito



Foto 6: Mejoramiento de ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Reginalda Perez Sanchez
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA DE LA NIÑA, ALDEA EL TRAPICHILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0012-43	FECHA:	18/10/2024





Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto8: Reparación de tubería para drenaje.



Foto9: Mejoramiento de lavamanos de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reginalda perversau chet
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

