



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAMPÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAMPÉN OJO DE AGUA, ALDEA HUICA, LA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0014-43	FECHA:	29/02/2024



FOTO 1: SUSTIUCION DE LAMINA POR LAMINA CALIBRE 28



FOTO 2: SUSTITUCION DE TANQUE POR PILA



FOTO 3: SUSTITUCION DE PINTURA PERIMETRAL




FOTO 4: SUSTITUCION DE LLAVES DE CHORROS




FOTO 5: REPARACION DE PORTON



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS POR LAMPARAS AHORRADORAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noelia Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

