



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHAMPÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAMPÉN OJO DE AGUA, ALDEA HUICA, LA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0014-43	FECHA:	31/05/2024




FOTO 1: SUSTIUCION DE LAMINA POR LAMINA CALIBRE 28



FOTO 2: SUSTITUCION DE TANQUE POR PILA



FOTO 3: SUSTITUCION DE PINTURA PERIMETRAL




FOTO 4: SUSTITUCION DE LLAVES DE CHORROS



FOTO 5: REPARACION DE PORTON



FOTO 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS POR LAMPARAS AHORRADORAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Noelia Martínez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

