

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Jutal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jutal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustrucción de sistema eléctrico.



Foto 2: Sustrucción de inodoros



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Cunetas de concreto



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua y entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Abraham E De Leon L.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---