



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Jutal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jutal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Sustitución de sistema eléctrico.




Foto 2: Sustitución de inodoros




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Cunetas de concreto



Foto 6: Sustitución de deposito de agua y entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham E De Leon L -
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

