

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Hamaca, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0018-43	FECHA:	29 de febrero de 2023



Mantenimiento a baranda



Mantenimiento a baranda



Reparacion Muro perimetral



Mantenimiento a baranda



Reparación Muro perimetral



Sustitucion de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
--	--	--	--