

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Hamaca, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0018-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: BARANDAS A COLOCAR



Foto 2: MURO PARA INSTALAR LA BARANDA




Foto 3. ESPACIOS PARA PONER LA BARANDA




Foto 4: INSTALANDO BARANDA



Foto 5: MEDICION DE ESPACIOS PARA BARANDA



Foto 6: ORDEN DE LOS BARANDALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*V.L.R.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

