

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Hamaca, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0018-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Rodada al entrar a la escuela



Foto 2: BARNADA YA INSTALADA



Foto 3: BARANDA INSTALADA EN MURO PERIMETRAL



Foto 4: BARANDA EN LA ENTRADA A LA Cancha




Foto 5: BARANDA SOBRE EL MURO PERIMETRAL




Foto 6: BARANDA EN EL PORTON PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VJR

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

