



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO GRANDE, ALDEA CERRO GRANDE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0019-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: en esta imagen podemos observar que ya se comenzó el trabajo en la reparación de piso de torta de concreto.



podemos observar a padres de familia trabajando en la fundición para la reparación de piso de torta de concreto.




Foto 3: Padres de familia trabajando para quitar la lámina en mal estado que tienen las dos aulas .




Foto 4: Colocando lámina troquelada en los 2 aulas y así nos evitamos las goteras generadas por las lluvias durante el invierno.




Foto 5: Foto 3: realizando trabajos para hacer los agujeros y columnas para la sustitución de portón.



Foto 6: trabajos en entrada principal del Centro Educativo donde se va instalar el portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

