



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO GRANDE, ALDEA CERRO GRANDE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0019-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Gracias al programa de REMOZAMIENTO hoy vemos real el sueño de alumnos, docentes y padres de familia con los trabajos realizados para la sustitución del piso de concreto de esta área tan importante para todos..



Alumnos y docentes haciendo limpieza después de haber finalizado los trabajos de sustitución de piso de concreto..




Foto 3: podemos observar en la imagen el trabajo finalizado del cambio de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 4: gracias al programa de REMOZAMIENTO se finaliza el cambio de lámina por lámina Troquelada calibre 26.




Foto 5: Foto 3: finalizando las bases para la instalación de sustitución de portón por portón corredizo.




Foto 6: Gracia a Dios, a padres y madres de familia, docentes y al programa de REMOZAMIENTO hoy vemos realizado el sueño de la sustitución del portón que se encontraba en muy malas condiciones, por un portón de mucha mejor calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

