



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina de 2 aulas



Foto 2: Sustitución de madera por costanera metálica



Foto 3: Sustitución de puerta metálica



Foto 4: Sustitución balcones de metal



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rolando Perez mastines*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	13/09/2024









Foto 7: Pintura interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rolando Pérez Martínez*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

