



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cecilar Chiquito, aldea El Cenegal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0025-43	FECHA:	31/05/2023



Foto 1: Fabricacion e instalacion de porton de estructura metalica de 2.35 m*2.10 m.




Foto 2: Instalacion de malla galvanizada de 13mm de grosor en cerco perimetral de la escuela.




Foto 3: Se intalo techo de lamina aluzinc calibre 26, y se reubico la nueva pila de cemento con 2 lavadores




Foto 4: Se construyo muro perimetral de block y solera de intermedia, mas malla galvanizada de 1 metro



Foto 5: Se instalo sanitarios de porcelana de marca Aldosa



Foto 6: Se instalaron balcones de de estructura metalica en diferentes medidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Guixani Moraviegos
Firma y sello del Presidente de la OPF



Gm Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

