



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0027-43	FECHA:	17/05/24




Foto 1: Demolición de gradas



Foto 2: construcción de muro perimetral




Foto 3: Demoplición de paredes de cocina



Foto 4: Colocación de estructura y lámina de cocina y dirección




Foto 5: Instalación de planchas y corriente eléctrica




Foto 6: Repello de muros de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Novar E. Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

