



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0027-43	FECHA:	30/05/24




Foto 1: Repello en paredes de edificio escolar




Foto 2: Repello de dirección



Foto 3: Techo de cocina y dirección



Foto 4: pavimento de entrada de escuela



Foto 5: Reapación de patio terminado




Foto 6: Rampa en sustitución de las gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Nancy E. Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

