



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenengo	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Montaña ,Aldea El Aguacate I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montaña, aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1311-0034-43	FECHA:	04 de Marzo 2024



Foto1: sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de lámina



Foto 3: sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de Vidrios



Foto 5: sustitución de bombillas y plafoneras



Foto 6: ssustitución de cableado y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Candido Lopez G.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

