



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0036-43	FECHA:	26/02/2023




Foto1: cambio de estructura portante y cubierta de lamina.



Foto 2: sustitución de piso en aulas.




Foto 3: cambio de piso en aulas 1.




Foto 4: Reparación de planchas de concreto en el área de patio.




Foto 5: reparación de estufa, cambiando planchas y tubo de salida de humo y ladrillos.




Foto 6: Reparar el lavamanos colocando azulejo y cambiar los chorros con tubería nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otoniel Martinez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

