

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista, Aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0036-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: cambio de estructura portante y cubierta de lámina




Foto 2: sustitución de piso en aulas



Foto 3: cambio de piso en aulas 1




Foto 4: reparación de planchas de concreto en el área de patio



Foto 5: reparación de estufa, cambiando planchas y tubo de salida de humo y ladrillos



Foto 6: reparación y ampliación de lavamanos colocado de azulejo y cambio de chorros con tubería nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Otoniel Martínez Pérez
Otoniel Martínez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Goldy Arly Samayoa Sosa
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

