

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Ixtatil, aldea Palmira Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 1: repello de las paredes




Foto 2: reparación de puertas



Foto 3: muro perimetral




Foto 4: pintura de paredes.




Foto 5: repello de paredes en la cocina




Foto 6: cambio de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

A. Julio Alfaro m

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

