



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL IXTATIL, ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1: Repello de muro y cocina




Foto 2: soldando pines para malla



Foto 3: Cimiento de muro para circulación



Foto 4: Repello parte de atrás de la escuela



Foto 5: Soldadura de costaneras para preparación de techo en el aula de párvulos




Foto 6: Repello de un muro frente a la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Julio Alfaro M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

