



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL IXTATIL, ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	6/06/2024




Foto1: Pintura ya terminada. Techo finalizado.



Foto 2: Sustitución de chapas



Foto 3: Circulación completada



Foto 4: lavamanos sustituido




Foto 5: Tinaco instalado




Foto 6: Muros pintados, cocina, dormitorio repellido y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Julio Alfores M

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

