

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0038 - 45	FECHA:	29/02/2024
Foto1: Techo aulas con más de 50 años	e que utiliza el INEB cabecera municipal La Libertad,	Foto 2: Por la antilas aulas	digüedad la teja se está quebrando y entra mucha gotera a
Foto 3: Por el Invier	rnomios canales se tapan, provoca mucha humedad		o de teja las aulas son muy calurosas
pasa mucha agua	üedad las tejas se estan desgastando y en invierno		e cambiar el techo de 300 metros cuadrados
Observación: Si es necesa	rio se pueden gregari irija sadicionales y actualizar el número de hoja CONSEJO DE PADRES DE Firma y sello del Pasidente de la OPF	A.	DIRECCIÓN S Firma Sello Director Centro Educativo Público