

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 11 - 0038 - 45	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Quitado de teja canaleta, que por el tiempo ya tenía mucho agujero y en invierno filtraba agua.



Foto 2: Quitado de la teja tipo canaleta.



Foto 3: Sustitución de estructura metálica.




Foto 4: Colocación de Lámina en el techo de las aulas.




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico.



Foto 6: Levantado de mojinetes para evitar interferencia entre las aulas techadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público