



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocotillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0041-42	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Situación actual de la lámina del aula en mal estado.



Foto 2: Situación actual de las costaneras deterioradas con el pasar de los años.




Foto 3: Puertas de metal y chapas en mal estado.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en mal estado



Foto 5: Servicios sanitarios y pila en mal estado.



Foto 6: Bajada de agua pluvial en mal estado se han caído los tubos y están rotos. De igual manera tomacorrientes eléctricos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Lopez Garcia

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

