



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocotillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0041-42	FECHA:	15/08/2024




Foto1: En proceso de sustitución de lámina de aulas.




Foto 2: En proceso de sustitución de estructura de metal.




Foto 3: En proceso de mantenimiento a estructuras de puertas de metal de lijado, cepillado, aplicación de pintura y cambio de chapas.



Foto 4: En proceso de aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: En proceso sustitución de inodoros y pila plástica de dos lavaderos.



Foto 6: En proceso de reparación de bajadas de agua pluvial y sustitución de tomacorrientes eléctricos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Lopez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

