



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocotillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0041-42	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina de aulas terminado.



Foto 2: Sustitución de estructura de metal terminado.



Foto 3: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal de lijado, cepillado, aplicación de pintura y cambio de chapas terminado.




Foto 4: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores terminado.



Foto 5: Sustitución de inodoros y pila plástica de dos lavaderos terminado.




Foto 6: Reparación de bajadas de agua pluvial y sustitución de tomacorrientes eléctricos terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luis Lopez Garcia*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

