



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR  
Versi

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pal, mira Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0063-42	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina de 2 aulas .



Foto 2: Sustrucción de madera por costanera metálica.




Foto 3: Sustrucción de lámina en lado izquierdo del salón



Foto 4: Sustrucción de madera por costanera metálica.



Foto 5: Mejoramiento de torta de concreto del salón



Foto 6: Torta completa frente a modulos .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la Com



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Edu

