

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0566-43	FECHA:	26/02/2023




Foto 1: cambio de estructura portante y cubierta de lamina.




Foto 2: sustitución de piso en cocina




Foto 3: reparación de pilas




Foto 4: Reparación de planchas de concreto en las cocinas y el área de patio.




Foto 5: Circulación de muro perimetral






Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0566-43	FECHA:	26/02/2023









Foto1: mantenimiento de puertas .



Foto 2: sustitución y mantenimiento de baños. Y lavamanos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en Manifiesto de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

