

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0566-43	FECHA:	26/02/2023



Foto1: mantenimiento de puertas .



Foto 2: sustitución y mantenimiento de baños. Y lavamanos.



Foto 3: sustitución de estructura portante



Foto 4: Mantenimiento de pila tipo tanque



Foto 5: sustitución de piso de concreto a piso antideslizante en módulo de cocina



Foto 6: Sustitución de estufa artesanal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

