

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0566-43	FECHA:	15/005/2024




Foto 1: mantenimiento de puertas .



Foto 2: sustitución y mantenimiento de baños. Y lavamanos.




Foto 3: sustitución de estructura portante



Foto 4: Mantenimiento de pila tipo tanque





Foto 5: sustitución de piso de concreto a piso antideslizante en módulo de cocina



Foto 6: Sustitución de estufa artesanal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

