



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0566-43	FECHA:	31/005/2024



Foto 1: mantenimiento de puertas .



Foto 2: sustitución y mantenimiento de baños. Y lavamanos.



Foto 3: sustitución de estructura portante



Foto 4: Mantenimiento de pia tipo tanque



Foto 5: sustitución de piso de concreto a piso antideslizante en módulo de cocina




Foto 6: Sustitución de estufa artesanal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

